



Uchapishaji wa hariri ya skrini ya 13.52mm hasira ya glasi ya usalama ya lamina China kiwanda cha glasi cha ujenzi



Utangulizi

Kioo cha hariri-skrini iliyochapishwa ni aina maalum ya glasi ya mapambo iliyoungwa na kuchapisha safu ya wino wa kauri kwenye uso wa glasi kupitia matundu ya skrini kwa kutuliza au [kuimarisha joto](#) mchakato, na glasi ya hariri-iliyochapishwa iliyosafishwa ni pamoja na glasi ya hariri-skrini iliyochapishwa na glasi ya usalama ya uwazi pamoja na PVB au mwingiliano wa SGP, ambayo ni usalama wa hali ya juu na glasi bora ya mapambo, inayotumika sana kwa mapambo ya ndani na mapambo ya nje.



Vipengele

1. Kichapishaji cha glasi kilichochochomwa kwa skrini ni cha kudumu, alama ya mwanzo, na vitu vyake vyenye asidi na unyevu vinadumisha rangi kwa miongo kadhaa, ambayo inaweza kusaidia kuokoa gharama nyingi kwa uingizwaji.
2. Kioo cha usanifu wa kauri ya kauri ya usanifu inatoa udhibiti wa kiufundi wa joto na maambukizi ya mwanga. Kwa kuongeza chanjo ya kauri kwenye glasi, sababu ya shading ya wazi na mwili [glasi iliyochapwa](#) imeongezwa ambayo inaruhusu kubadilika zaidi kwa uchaguzi na muundo, na kutoa akiba ya gharama katika utumiaji wa nishati.
3. Kioo kilichochapishwa mapambo kilichochochomwa glasi inaweza kufanya picha yoyote na muundo, ambayo inafanya kuwa njia nzuri ya kuunda inaonekana kuanzia hila hadi kwa ujasiri, na hata ni pamoja na athari ya kupambana na glare, inaweza kusaidia kufurahiya muundo vizuri zaidi.
4. Silkscreen_usalama uliojaa glasi_ni usalama wa hali ya juu, sio rahisi kuvunjika kwa sababu ya glasi kali ya hasira na kali PVB / SGP, na hata glasi imevunjwa, vipande vya glasi vilivyovunjika vitashikilia kwenye PVB / SGP, haitaanguka chini kuumiza binadamu.



Maombi

Mchapishaji wa glasi ya hariri na ya kipekee ya uchapishaji wa glasi ya hariri inaweza kutoa wasanifu, wataalamu wa mambo ya ndani na wabuni chaguo nzuri, kwa hivyo hutumiwa sana kama sehemu za kioo na skrini, nje [balaluu za glasi](#), kuta za pazia za usanifu wa usanifu, sakafu za glasi za usalama na ngazi, nk

Uchapishaji wa 13.52mm ulisababisha kufunga sakafu ya glasi kwenye kiwanda cha ujenzi cha glasi cha KXG

