

## **664 glasi safi iliyochochomwa iliyochochomoka, [Usalama wa 13.52mm umegundikwa kiwanda cha glasi cha glasi](#)**

### **Karibu Kioo cha 13.52mm kilichochochomwa kilicho na mafuta**

Kioo kilichochochapwa wazi cha glasi 13.52mm wazi kinafanywa kwa tabaka mbili [6mm glasi iliyokasirika](#) dhamana ya kudumu pamoja na mwingiliano wa PVB wa uwazi wa 1.52mm chini ya mchakato unaodhibitiwa, ulio na shinikizo sana na wa viwanda. Mchakato wa lamination husababisha paneli za glasi zilizoshikilia pamoja katika tukio la kuvunjika, kupunguza ajali. Kioo kilichochochafuliwa kimeainishwa kama glasi ya usalama A ya Daraja. Kioo kisicho na rangi 13.52mm kisicho na rangi inaweza kuwa pamoja na aina nyingine kama glasi iliyokasirika yenye glasi, glasi ya kutafakari iliyokasirika, [Kioo cha Asili](#) Kuifanya glasi ya maboksi yenye joto ikiwa na glasi ya kudhibiti nishati ya jua kwa mradi wa ujenzi.



### **Tabia ya Glasi Iliyeyushwa ya 13.52mm**

Kioevu Kikali kilichochoywa Kioo

Wakati pellucid 664 nene ya usalama iliyojaa glasi iliyoshambuliwa inashambuliwa na nguvu ya nje, ni ngumu kupasuka kwa sababu [Filamu ya PVB](#) ina uimara dhabiti na inaweza kunyonya na kudhoofisha misa ya nguvu. hata ikiwa imevunjwa, splinters zitashikilia kwa kuingiliana na sio kutawanyika.

### **Insulation ya Sauti ya Pellucid 664 nene ya usalama iliyojaa glasi**


Uwazi kioo 6 + 6 + 1.52 kilichochoywa glasi ambayo filamu ya PVB ni aina ya vitu vya kikaboni na inaweza kuzuia mawimbi ya sauti. Kwa hivyo, glasi ya usalama ya laminated hutoa utendaji bora wa insulation ya sauti kuliko glasi safi na unene sawa.

### **Maombi ya saizi ya Forodha 13.52mm Wazi Iliyochafuliwa na Kioo cha Kioo**

-Interior [ukuta wa kizigeu](#), eneo la kuoga, [stair handrail](#)

Balcony ya nje, balustrade, mahali pa duka, ukanda mrefu

Wengine wengi.



**13.52mm 664 glasi ya wazi**

iliyowashwa kutengeneza ndani [KXG](#)' semina

